

Dlouhodobé porovnávání měření srážek různými typy srážkoměrů ve firmě Meteoservis Vodňany

Miroslav Dušek
Meteoservis Vodňany

METEOSERVIS v.o.s.














Dependence of the bucket volume error on tipping time (time of bucket filling) for MR2(H)-01



Dependence of the bucket volume error on tipping time (time of bucket filling) for MR2(H)-01



Porovnání měsíčních úhrnů váhových srážkoměrů - vliv oleje na hladině (2016)



Porovnání měsíčních úhrnů váhových srážkoměrů - vliv oleje na hladině (2016)

